

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com

رموز أعطال الغسالات

الجزء الثاني

أعداد المهندس

إبراهيم الخبيري

مراجعته

مكتبة المهندسين الإلكترونية



مكتبة المهندسين الإلكترونية

WWW.BOOKSENGINEERS.COM

محتويات الكتاب

01

رموز اعطال غسالات كريازي

02

رموز اعطال غسالات وايت ويل

03

رموز اعطال غسالات اريستون

04

رموز اعطال غسالات بيكو

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com

محتويات الكتاب

05

رموز اعطال غسالات هوفر

06

رموز اعطال غسالات أنديست

07

رموز اعطال غسالات الحافظ

08

رموز اعطال غسالات فيستل

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



سبب العطل

الرمز

أفحص سينسور الحرارة

EE

أفحص سخان الغسالة

EF

أفحص صمام سحب المياه

EO

افحص صمام الطرد وخروج المياه

EB

افحص محرك الغسالة وتوصيلاتها

EA

افحص دخول الكهرباء للغسالة
وتأكد من قيمه الفولت الواصل

E8

مكتبة المهندسين الإلكترونية



سبب العطل

الرمز

أفحص توصيلات سخان الغسالة

E7

أفحص صمام السحب / الطلمبه

E6

الغسالة غير متزنه / حموله زائده

UNB

أفحص الباب / لوك الباب وتوصيلاته

dob

أفحص الطلمبه / وصمام السحب

E1

افحص الطلمبة / صمام الطرد

E2

مكتبة المهندسين الإلكترونية



White Whale

رموز أعطال غسالة وايت ويل



سبب العطل

الرمز

أفحص صمام الطرد / الطلمبه

E20

أفحص السخان توصيلاته

E7C

درجة حرارة المياه اقل من المطلوب

E6C

أفحص الطلمبه / وصمام السحب

ER1

أفحص الضفيره / افحص الكارته

ED2

حمولة زائدة / غساله غير متزنه

U3

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



White Whale

رموز أعطال غسالة وايت ويل



سبب العطل

الرمز

E30

E31

E21

E11

E12

E10

أفحص لوك الباب وتوصيلاته

أفحص صمام الطرد / الطلمبه

وجود مياه زائده في الغسالة،
أفحص الصمامات / الطلمبه

أفحص صمام / الطلمبه

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



White Whale

رموز أعطال غسالة وايت ويل



سبب العطل

الرمز

أفحص الكهرباء غير منتظمة

E50

تأكد من سرعة موتور الغسالة،
وافحص كارتته التحكم

E61

خلل في التحكم في موتور الغسالة
ويتم فحص الكارته

E62

أفحص كارتة التحكم

E40

أفحص سينسور الحرارة
للتأكد من سلامته

E34

E35

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



White Whale

رموز أعطال غسالة وايت ويل



سبب العطل

الرمز

أفحص الكهرياء الواصلة للغسالة

EF2

أفحص توصيلات شاشة
عرض الغسالة

777

أفحص الباب / لوك الباب وتوصيلاته

03H

أفحص موتور الغسالة / التاكو

EH1

أفحص التاكو وتوصيلاته

EH2

أفحص موتور الغسالة وتوصيلاته

E60

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



سبب العطل

الرمز

أفحص موتور الغسالة

E30

وتوصيلاته

E31

أفحص السخان توصيلاته

F10

أفحص الصمامات / الطلمبه

F11

أفحص صمام / الطلمبه / كارتته

F12

أفحص سينسور المجفف /

F13

سخان المجفف

F14

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



سبب العطل

الرمز

أفحص البريشر /

F04

افحص الطلمبه

F05

يجب عمل تيست مود للغسالة

F09

أفحص فلتر الغسالة

F3

أفحص وأختبر السخان،

F07

فصل وتشغيل

F08

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



سبب العطل

الرمز

أفحص صمامات الغسالة /

F15

أفحص الطلمبه

F16

أفحص لوك الباب وتوصيلاته

F17

أفحص تريك الموتور

F01

أفحص التاكو وتوصيلاته

F02

أفحص سينسور الغسيل

F03

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



سبب العطل

الرمز

تنبيه سينسور الحرارة

E1

افحص السخان وتوصيلاته

E2

عطل السخان لا يفصل

E3

افحص الطلمبه وصمام السحب

E4

افحص صمام الطرد والطللمبة

E5

افحص توصيلات موتور الغسالة

E6

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



سبب العطل

الرمز

تنبيه افحص الميزان

E7

افحص صمام السحب والطللمبة

E8

باب الغسالة لا يغلق /

E9

افحص لوك الباب وتوصيلاته

E10

افحص موتور الغسالة

E11

توجد رغوّه زياده /

افحص كميه المسحوق

E17

الغسالة غير متزنه / حمل زائد

E18



رموز أعطال غسالة هوفر



سبب العطل

الرمز

أفحص لوك الباب

E01

أفحص صمام سحب المياه

E02

أفحص الطلمبه / خرطوم الصرف

E03

أفحص تيل الغساله

E04

تنبيه سينسور الحراره

E05

عدم اتزان / خلل في الكارته

E06

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



رموز أعطال غسالة هوفر



سبب العطل

الرمز

أفحص لوك الباب وتوصيلاته

E07

أفحص التاكو / موتور الغسالة

E08

أفحص الموتور وتوصيله بالكارته

E09

أفحص اتران الغسالة

E10

تنبيه سينسور المجفف

E11

افحص التوصيلات الكهربائية /
سينسور المجفف

E12

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



رموز أعطال غسالة هوفر



سبب العطل

الرمز

تنبيه سينسور الحرارة /
سينسور المجفف

E13

أفحص السخان / الكارته

E14

عطل في كارته التحكم

E15

افحص السخان / توصيلاته

E16

أفحص التاكو وتوصيلاته

E17

أفحص كارته الغسالة

E18

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



سبب العطل

الرمز

أفحص تريك الموتور

F01

أفحص التاكو / الموتور

F02

أفحص سينسور الغسيل

F03

أفحص البريشر / الطلمبه

F04

أفحص صمام الطرد / البريشر

F05

أفحص سينسور الحرارة

F20

مكتبة المهندسين الإلكترونية



سبب العطل

الرمز

أفحص السخان،

F07

فصل وتشغيل

F08

أفحص موتور الغسالة

F30

وتوصيلاته

F31

أفحص لوك باب الغسالة

F17

أفحص البريشر

F41



سبب العطل

الرمز

أفحص صمام دخول المياه
/الطلبه

E01

افحص لوك الباب

E02

أفحص طلبية الغسالة

E03

حمل زائد أو عدم اتزان

E04



سبب العطل

الرمز

أفحص موتور الغسالة

E05

وتوصيلاته

E06

أفحص كارتة التحكم

E07

افحص سينسور الغسالة

E09

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com



سبب العطل

الرمز

افحص لوك الباب

E01

أفحص صمام دخول المياه / الطلمبه

E02

أفحص موتور الغسالة وتوصيلاته

E03

أفحص صمام صرف المياه

E04

أفحص سينسور الحرارة /
السخان

E05

مكتبة المهندسين الإلكترونية



سبب العطل

الرمز

تعطل موتور الغسالة

E06

أفحص كارتة التحكم

E07

أفحص تريك الغسالة

E08

أفحص الكهرياء ضعيفه

E09

أفحص سينسور الحرارة /
حمل زائد

E10

مكتبة المهندسين الإلكترونية

www.booksengineers.com